



工事事務所対策通信

～工事関係者の負傷事故が発生しました～

Vol. 44

令和5年12月発行

袋井土木発注工事 事故発生件数 令和5年度	事故項目	工事関係者負傷者	第三者(物損)	第三者(負傷)	工事事務所 合計	令和5年12月現在
	件数	1件	2件	0件	3件	

【事故概要】

現場事務所に燃料を取りに行った際、運転手が4 t ダンプトラックから降車後、トラックが後退し、自力で止めようとした運転手がトラックの下に入り込み、負傷



【事故の原因】

- ①車両が完全に停止していることを確認せずに降車した
- ②輪止めを設置していなかった
- ③現場事務所に駐車スペースを確保していなかった
- ④勾配のあるところに駐車した

【事故の対策】

- ①駐車時の注意事項をまとめたチェックリストを車内に常備
- ②輪止めを常備し、駐車時に輪止めを確実に設置
- ③作業内容に応じて事前に駐車位置を決定・確保し、決められた箇所に駐車するよう周知徹底
- ④駐車を禁止するエリアをハザードマップに明示



問合せ先
袋井土木事務所 企画検査課
TEL : 0538-42-3216
Mail : fukudo-
kikakukensa@pref.shizuoka.lg.jp

袋井土木事務所

